

# Messumformer für Frequenz

-für sinusförmige Signale-



# **FU 2.2**







#### **Anwendung**


Die Messumformer FU 2.2 erfassen die Frequenz des Eingangssignals und wandeln diese anschließend in eingeprägte Gleichstrom - und Gleichspannungssignale um. Diese können dann am Messort oder in weiter entfernt liegenden Messwarten angezeigt, registriert und/oder zum Regeln verwendet werden. Bis zur maximal bzw. minimal zulässigen Bürde können am Ausgang der Messumformer mehrere Auswertegeräte (Anzeiger, Regler, Computer usw.) gleichzeitig angeschlossen werden. Die Stromversorgung erfolgt über einen separaten Hilfsenergieeingang. Eingang, Ausgang und Hilfsspannungseingang sind galvanisch voneinander getrennt. Die Ausgänge sind kurzschlussfest und leerlaufsicher.

Die Messumformer sind für den Einbau in Geräte/Anlagen bestimmt. Dabei sind die Vorschriften über das Errichten elektrischer Anlagen zu beachten.

#### **Funktionsprinzip**

Die Eingangswechselspannung wird in ein Rechtecksignal umgeformt und anschließend einem Microprozessor zugeführt und von diesem analysiert. Über einen D/A -Wandler und einem Optokoppler zur galvanischen Trennung gelangt das Signal an die Ausgangsstufen, die proportional zu der am Eingang anliegenden Frequenz einen eingeprägten Gleichstrom und eine gleichlaufende aufgeprägte Gleichspannung zur Verfügung stellen.

#### Prinzipschaltbild



Hinweis:

Eingang, Ausgänge und Hilfsspannung sind galvanisch voneinander getrennt.



# Eingangsgrößen

Eingangsgröße Sinusförmige Wechselspannung

Messgröße Frequenz fE

fEmin ≥ 14 Hz fEmax ≤ 500 Hz

Messbereiche fEmin ... fN ... fEmax Δf Klasse

45 ... 50 ... 55 Hz 10 Hz 0,2 48 ... 50 ... 52 Hz 4 Hz 0,3 55 ... 60 ... 65 Hz 10 Hz 0,2 58 ... 60 ... 62 Hz 0,5 4 Hz 360 ...400 ... 440 Hz 80 Hz 0,2 380 ...400 ... 420 Hz 40 Hz 0,2

 $(\Delta f = fEmax - fEmin)$ 

Nenneingangs- 100 V, 110 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V

spannungen UEN

Betriebsspannung max. 519 V (300 V CAT III)

Überlastgrenze 1,2 UEN dauernd,

2 UEN, max. 1 s

Stromaufnahme ca. 0,25 mA

# Ausgangsgrößen

Stromausgang

Ausgangsstrom IA eingeprägter Gleichstrom
Nennstrom IAN 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA

Bürdenbereich RA 0 ... 10 V / IAN

Strombegrenzung auf ca. 120 % vom Endwert

Spannungsausgang

Ausgangsspannung UA aufgeprägte Gleichspannung Nennspannung UAN 0 ... 10 V oder 2 ... 10 V


Bürde RA  $\geq$  4 kΩ

Bürdenfehler ≤ 0,1 % bei 50 % Bürdenwechsel

Restwelligkeit  $\leq$  1 %eff Einstellzeit ca. 500 ms Leerlaufspannung  $\leq$  15 V



# Übertragungsverhalten




# Hilfsenergie

Netzteil	Hilfsspannung	Leistungsaufnahme
----------	---------------	-------------------


20 ... 100 V= bzw. 20 ... 70 V~ < 4 VA 36 ... 265 V= bzw. 36 ... 265 V~ < 7,5 VA



#### **Anschlussbild**



### Klemmenbelegung



Klemme	FU 2.2
2	U <sub>E</sub> L <sub>1</sub>
11	$U_{E} N (L_2)$
13	U <sub>A</sub> (+)
14	U <sub>A</sub> (–)
16	U <sub>H</sub> L1(+)
17	U <sub>H</sub> N (–)
19	I <sub>A</sub> (+)
20	I <sub>A</sub> (–)

Stromeingang UE


Spannungseingang
Die Zahlen an den Klemmen entsprechen den Angaben in den
Anschlussbildern (nach DIN 43 807).

I<sub>A</sub> U<sub>A</sub> U<sub>H</sub> Stromausgang Spannungsausgang Hilfsspannungseingang

Die beiden Ausgänge dürfen nicht miteinander verbunden werden!
Wird nur der Spannungsausgang beschaltet, müssen die Klemmen 19 und 20 (Stromausgang) gebrückt werden!



### Maßbilder



(symbolische Darstellung)

# Allgemeine technische Daten

Bauform Aufbaugehäuse zur Schnappbefestigung

auf Hutschiene TH 35 nach DIN EN 60 715

Gehäusematerial ABS/PC rot

selbstverlöschend nach UL 94 V-0

Anschlüsse Schraubklemmen

Drahtquerschnitt max. 4 mm²

Schutzart IP 40 Gehäuse IP 20 Klemmen

Prüfspannungen Alle Kreise gegen Gehäuse: 3510 Veff 5 sek

Messstromkreis und Hilfsspannung gegen Ausgang: 3510 Veff 5 sek Ströme gegeneinander und gegen Spannungen: 3510 Veff 5 sek

Arbeitsspannung 300 V (Nennnetzspannung Phase-Null)

Schutzklasse II

Messkategorie CAT III

Verschmutzungsgrad 2

Abmessungen BxHxL 45 mm x 80 mm x 115 mm

Gewicht ca. 0,3 kg



## Sonderausführungen (auf Anfrage)

#### Eingangsgrößen

Eingangsfrequenz abweichend von Standardbereichen

auf Anfrage

Nennspannung abweichend vom Standard

auf Anfrage

# Genauigkeit bei Referenzbedingungen

**Genauigkeit**  $(\Delta f = fEmax - fEmin)$ 

**Klasse 0,2** (±0,2 % von Δf) bei fEmin/Δf ≤ 10 **Klasse 0,3** (±0,3 % von Δf) bei 10 < fEmin/Δf ≤ 12

Klasse 0,5  $(\pm 0.5 \% \text{ von } \Delta f)$  bei 12 < fEmin/ $\Delta f$ 

Temperaturdrift ≤ 0,01 %/K gültig für Standardausführung und max. 1 Jahr

Referenzbedingungen

Frequenz fr

Eingangsspannung UEN ± 1 %

Frequenz sinus, Klirrfaktor  $\leq$  0,1 % Hilfsspannung UHN  $\pm$  1 %, 48...62 Hz

Umgebungstemperatur  $23 \,^{\circ}\text{C} \pm 1 \,\text{K}$ Anwärmzeit  $\geq 5 \,\text{min}$ 

# Umgebungsbedingungen

Klimaeignung Klimaklasse 3 nach VDE/VDI 3540 Blatt 2

Arbeitstemperaturbereich -10...+55 °C Lagertemperaturbereich -25...+65 °C

Relative Luftfeuchte ≤ 75 % im Jahresmittel, keine Betauung, Gerät nur in Innenräumen verwenden



# Verkaufsnummernschlüssel

Bestellnummer	Messumformer für Frequenz		
FMU08-	FU 2.2		
4	Messbereich		
1	455055 Hz		
2	485052 Hz		
3	556065 Hz		
4	586062 Hz		
5	360400440 Hz		
6	380400420 Hz		
9	Sondermessbereich		
	Spannungseingang		
1	57,5 V		
2	63,5 V		
3	100 V		
4	110 V		
5	115 V		
6	120 V		
7	230 V		
8	240 V		
9	Sonderspannungseingang		
Α	380 V (max. 300 V Nennnetzspannung Phase-Null)		
В	400 V (max. 300 V Nennnetzspannung Phase-Null)		
С	415 V (max. 300 V Nennnetzspannung Phase-Null)		
D	440 V (max. 300 V Nennnetzspannung Phase-Null)		
Е	500 V (max. 300 V Nennnetzspannung Phase-Null)		
	Ausgang		
1	020 mA und 010 V		
2	010 mA und 010 V		
3	05 mA und 010 V		
4	420 mA und 210 V		
5	-20020 mA und -10010 V		
9	Sonderausgang		
	Hilfsenergie		
4	DC 20100 V / AC 2070 V		
5	DC 36265 V / AC 36265 V		
-			
	Prüfprotokoll		
0	ohne Prüfprotokoll		
1	mit Prüfprotokoll		
	THE F TUIP OLONOII		

#### Bestellbeispiel:

Messumformer für Frequenz FU2.2, Messbereich: 45...50...55 Hz, Spannungseingang: 230 V, Ausgang: 4-20 mA, Hilfsenergie: 230 V, ohne Prüfprotokoll.

Artikelnummer laut Nummernschlüssel: FMU08-17450



#### Richtlinien und Normen

Richtline 2014/30/EU EMV- Richtlinie

Richtline 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie Richtline 2011/65/EU RoHS- Richtlinie

**DIN EN 60529** Schutzarten durch Gehäuse

**DIN EN 60688** Messumformer für die Umwandlung von Wechselstromgrößen in analoge oder digitale Signale

**DIN EN 60715** Abmessungen von Niederspannungsschaltgeräten

Genormte Tragschienen für die mechanische Befestigung von elektrischen Geräten in Schaltanlagen DIN EN 61010-1

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer -, Regel- und Laborgeräte

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61326-1 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV- Anforderungen -

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

#### Sicherheitsbestimmungen und allgemeine Hinweise



- Überprüfen Sie die installationsrelevanten Daten des Messumformers anhand des Typenschildes und der Anschlussbelegung, ob diese für Ihren Anwendungsbereich geeignet sind.
- Der Messumformer darf nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte installiert werden.
- Der Messumformer ist vor Inbetriebnahme auf Transportschäden zu prüfen und nur im einwandfreien Zustand in Betrieb zu nehmen. Bei sicherheitsrelevanten Beschädigungen darf der Messumformer nicht in Betrieb genommen werden.
- Die Übereinstimmung der Anschlüsse mit der Anschlussbelegung ist sicher zu stellen.
- Stromkreise müssen für die maximal zulässigen Ströme abgesichert werden.



- Bei der Inbetriebnahme und Verwendung des Messumformers müssen die geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen für den jeweiligen Einsatzbereich und Anwendungsbereich eingehalten werden.
- Der Messumformer ist nicht geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit explosionsgefährlichen Gasen oder explosionsgefährlichen Stoffen.
- Der Messumformer darf nur in den im Datenblatt genannten Umwelt- und Umgebungsbedingungen betrieben werden. Direkte Sonneneinstrahlung ist unbedingt zu vermeiden.
- Die Montage des Messumformers darf nur auf schwer brennbaren Materialien erfolgen. Es sind die geltenden Brandschutzvorschriften im Einsatzbereich und im Anwendungsbereich zu beachten.
- Aufgrund der Arbeitsspannung ist auf Abstand oder Isolation entsprechend der geltenden Vorschriften zu anderen Geräten zu achten.



- Litzenleitungen sind nur dann zulässig, wenn diese mit Aderendhülsen versehen werden.
- Anschlussleitungen müssen außerhalb von elektromagnetischen Störfeldern verlegt werden.
- Gefährliche elektrische Spannung (größer 75 V DC oder größer 50 V AC) kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen.
- Der Messumformer muss bei Einbau, Ausbau, Installation, Deinstallation oder Störungsbehebung immer freigeschaltet sein.
- Der Messumformer ist bei bestimmungsgemäßer Nutzung wartungsfrei.



Eine nicht bestimmungsgemäße Nutzung, sowie die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

# Weigel Meßgeräte GmbH

Am Farrnbach 4a D-90556 Cadolzburg

Telefon: +49 9103 / 62694-0 www.weigel-messgeraete.de info@weigel-messgeraete.de Technische Änderungen vorbehalten (Stand: 12.2024)